




Original Blinkerschaltung (Einkreisschaltung)




Neuer Zweikreis Bremslichtschalter mit einer Kontrollleuchte



Durchgangsprüfer hat ergeben, dass es keine direkte Verbindung von einem Kontakt zum Pluspol der Glühbirne gibt. Masse der Glühbirne ist mit dem inneren Gehäuse verbunden (siehe Pfeile).

Wie zu sehen sind 49A und C2 gebrückt. C1 und C3 sind nicht belegt.



Unbelegt und auch nicht zu Öffnen

